

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น FORTUNER TRD

สี ขาว

ทะเบียน ทน 4421

วันที่ 16/12/67

เลขไมล์ 215475

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 24 ทน. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา

☐ กุญแจรีโมท

☒ รีโมท 2


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ คนขับขาด	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน ในหม้อส้ว			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

L, ไม่ติด
ไฟ


หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี) (4 คะแนน)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี)



ข้างขวา 2 = 3,000

๑๐๘๑๕๖ =

รหัสผลิตภัณฑ์เมอร์มีอยู่ขาด 1 ชุด

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด 20 นิ้ว	☒		มีรอยขีดข่วน
หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด 20 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด 20 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คค่าง ☐ กระทะ / ขนาด 20 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด 265/50R20		☒	
หน้า L ยางปี 22 ขนาด 99		☒	
หลัง R ยางปี 22 ขนาด 99		☒	
หลัง L ยางปี 22 ขนาด 99		☒	
ยางขอบกระจุก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
แม็กซ์โวลเวอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้ฝาท้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		