

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ **OLMERA**

สี **ขาว**

ทะเบียน **6 กข 9730**

วันที่ **16 พ.ค. 65**

เลขไมล์ **89383**

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท **1** ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ดงเล่ม ☐ ไม่ดงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ภาษี ☒ ขาด **46465** ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ หนัง/เบาะ		☒		1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ		☒		6. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		800
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โบวาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			1310
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			สภาพดี
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☒		
1. ไฟในถัง		☒		4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหน้าปิด		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริม			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า

ข้างซ้าย

ทำสีสดทรง กันชนหน้า 1500 (หน้า)

1500

(11 กม. จดสี 10 ลิตร 3 M)



ด้านหลัง

ข้างขวา

กันชนหลัง 1000/300

สีทึบหลัง 1000

สี 104/100 หลัง 1000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 21	ขนาด			✓
	หน้า L	☒ ยางปี 21	ขนาด		185/65 R15	✓
	หลัง R	☒ ยางปี 21	ขนาด			✓
	หลัง L	☒ ยางปี 21	ขนาด			✓
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฝาครอบคูลล่อ	☐ มี	☐ ไม่มี				✓
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ซิคฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
พ่นรทหลังคาคา	☐ มี	☐ ไม่มี				