

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP300 2.5 Ecoblend สีดำ ทะเบียน พท 159700 วันที่ 22/10/65


เลขใบ 55050
 แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขลาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 7 ส.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ลูกจอบ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☐ ลูกจอบรีโมท ☐ ดอก
☒ รีโมท 1 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพวง	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ล้อลูกยอนไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคอป	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ยับเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ MT (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย MT (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย L,R, มีดะฮ้าง		☒		11. ขึ้นบัน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลาลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สับ / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย 1. ประตูทาง (เลี้ยว) (สี)

สี = 1,000 -

	ด้าน	มี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 265/70R16	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	