

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proton หรือปี 2016 1m ทะเบียน 4ก 26811 วันที่ 24 ก.พ. 65

เลขไมล์ 139109 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา ดอก

เลขตัวถัง MROGBGSxood1350 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ☒ ภูเขา 2 ดอก

เลขเครื่อง ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา ดอก



ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 5 ก.พ 2566

ข้อมูลสภาพภายในรถ		หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ		หมายเหตุ
1. เบาะ	ดูรูป	✓ 400	1. ไฟหน้า	✓	
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	2. ไฟหรี่หน้า	✓	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		✓	3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	
5. Paddle shift	☒ มี ☐ ไม่มี		5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓
6. สัญสัญญณ์ไฟ		✓	6. ไฟเคยไลต์	☒ มี ☐ ไม่มี	
7. แฮร์ (ความเย็น, กลิ่น)		✓	7. ไฟสูง		✓
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี		8. ไฟท้าย		✓
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	9. ไฟหรี่ท้าย		✓
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี		10. ไฟเบรก		✓
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี		11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี		12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี		1. น้ำมันเครื่อง	800	✓
15. Navi	☒ มี ☐ ไม่มี		2. น้ำมันเบรก		✓
16. SD Card	☒ มี ☐ ไม่มี		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓
19. โบวาร์	☐ มี ☐ ไม่มี		6. น้ำมันหม้อพัก		✓
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	7. น้ำฉีดกระจก		✓
21. Sunroof	☐ มี ☐ ไม่มี		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	9. แบตเตอรี่		✓
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	10. สายพาน		✓
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	11. สภาพเครื่องยนต์		✓
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	ระบบพวงมาลัย		
26. Sensor	☐ มี ☐ ไม่มี		1. ลูกบิดมือ		✓
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	2. ลูกหมากคันชัก		✓
28. แคร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		✓
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัต		✓
1. ไฟในเบาะ		✓	5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		✓
2. ไฟหน้ามิด		✓	6. เบรก		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
ชื่อผู้ขาย			9. ยางนูแทน		
6096					
สภกชน					



ด้านหน้า ^ป กระจกหน้ารถสีใส กระจกข้างซ้าย
ปี ๒๕๖๑ 1500



ด้านหลัง ^ป กระจกหลังสีใส กระจกข้างขวา
ปี ๒๕๖๑ 1500

ข้างขวา

สภาพรถ										หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒	มี	☐	ไม่มี	กระดะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒			
	หน้า L	☒	มี	☐	ไม่มี	กระดะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒			
	หลัง R	☒	มี	☐	ไม่มี	กระดะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒			
	หลัง L	☒	มี	☐	ไม่มี	กระดะ / ขนาด	18 นิ้ว	☒			
สภาพยาง	หน้า R	☐	ยางปี 21	ขนาด	265 / 60 / 18			☒			
	หน้า L	☐	ยางปี 21	ขนาด	265 / 60 / 18			☒			
	หลัง R	☐	ยางปี 21	ขนาด	265 / 60 / 18			☒			
	หลัง L	☐	ยางปี 21	ขนาด	265 / 60 / 18			☒			
ยางขอบกระดะ	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	หลัง 3,000						
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	หน้า 1,000 - 3,000			☒			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			
ผ้าคลุมชุดล้อ	☐	มี	☐	ไม่มี	หลัง 4,000 - 6,000						
ผ้าคลุมกระดะ	☐	มี	☐	ไม่มี							
แม่กซ์ไดเนอร์	☐	มี	☐	ไม่มี							
กระดะหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	400			☒			667 กว้างจากพื้น
โซ้ดผ้าท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี				☒			