

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ผลงา 6 สปีด 2015 สี ขาว ทะเบียน ภท 3380 วันที่ 11.๗.๑๖

เลขไมล์ 103181

เลขตัวถัง MRHCK5850FP108456

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย <u>3000</u>	☒		<u>600 R</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระຈกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระຈกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระຈกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		<u>600 น้อย</u>
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		<u>1,500</u>
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพล้าขับ	☒		
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบุงพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
				9. ยางหนุน	☒		

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า ฝากระโปรงหน้า
สีเงิน 66 แดง = 2000
สีอะไหล่หน้าสีเงิน 66 แดง 1500

ข้างซ้าย สะเก็ดร้าวสีเงิน 66 แดง R
1500



ด้านหลัง สะเก็ดหลังสีเงิน 66 แดง 1500
กันชนหลังสีเงิน 66 แดง
กระโปรงหลัง สีเงิน 4000

ข้างขวา สะเก็ดข้างด้าน L สีเงิน
66 แดง 1500
รวม 18,300

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	} ส่องสีเงิน 66 แดง 2,000
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/55/15	☒	
	หน้า L	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/55/15	☒	
	หลัง R	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/55/15	☒	
	หลัง L	☐ ยางปี.....19.....	ขนาด.....	185/55/15	☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	