

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 17 09 2562

ทะเบียน T 30564 กทม.	ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu D-Max 6b 1.9 S	หมายเหตุ 14.39 ชม.
----------------------	----------------------------------	--------------------

ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ชำระเอง

นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
----------------	-----------------	----------------

แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน		
1 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง + ฟิลเตอร์	4 ล้างล้อ ทำสี	8 1200-1400		
2 เปลี่ยน น็อตล้อ	5 1100-1200 + สันไม้อื่น	9 ตรวจแล้ว		
3 ฟิลเตอร์น้ำมัน	6 ถอดปั๊มแอร์	10		

แผนกเคาะ	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน		
1	5	9		
2	6	10		
3	7	11		
4	8	12		

แผนกสี	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	สีที่เลือก	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน			
1 พ่นสีแม็ก 4 ราว	5	9			
2	6	10			
3	7	11			
4	8	12			

แผนกประกอบ	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน		
1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	3	5		
2	4	6		

แผนกขัด	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน		
1 ขัดสีแม็ก	2	3		

แผนกล้าง	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน		
1 ล้าง (ฟองน้ำล้างรถ)	3	5		
2 ล้าง 5000 เปลี่ยนน้ำ	4	6		

อื่นๆ	ระดับงาน	หนัก/กลาง/เบา	ช่าง	ประเมิน
1 ทำคัลเลอร์ (สีเทา) → 2 ทำคัลเลอร์ 20/9/62	3	3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ