

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น ISUZU D-MAX CAB 1.9S สี ขาว ทะเบียน 3 ชม 64 ทล วันที่ 18/09/67

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 168.8.66
☐ ไม่ชาติ.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 42 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขใบ 64667 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟบอร์ตรไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย R หนัก	☒		1,500	11. บั้ม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. พวงมาลัย	☒		3,500


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แบริคเดิม	☒	แบริคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หน้า L	☐	แบริคเดิม	☒	แบริคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง R	☐	แบริคเดิม	☒	แบริคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง L	☐	แบริคเดิม	☒	แบริคแต่ง	☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด	255/50 R18			
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด	99			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คดท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี			