

ใบตรวจสภาพรถ

Foad xLT สี ฟ้า ทะเบียน ๒๒-๖๖๘๗ วันที่ 15/10/62

รุ่นรถ เลขไมล์ 95,728 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☐ กรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี.....10,000 ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด ๓ ๖ ๖ ๖ ๓ 10,000



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลัษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี 2				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง				4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปัด				5. กระจกพวงมาลัย/แดด			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
ชื่อผู้ตรวจ				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแหวน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคอป			

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

* ดูพิกัด

11/11/2560

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	/	/	18/11/2560
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	/	/	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	/	/	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	/	/	
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				