

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI ATTARGE สี เทา ทะเบียน 1ขอ 9909 กทม. วันที่ 22/04/67



เลขโมล ๗๗๘๖๓
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 29 ส.ค. 67
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			ทัศนวิสัยไม่ดี	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			188	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		180 จมูกขาว
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้วพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กระจกปัดน้ำฝน (สี).
2. กันชนหน้า (สี).

ข้างขวา 3. ประตูหน้าขวา (สี).
4. ประตูหลังขวา (สี).



ด้านหลัง 5. กันชนหลัง (สี).

ข้างซ้าย 6. กระจกมองหลังซ้าย (สี).

สี = 800

จาก 1500 =

	ด้าน	สี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแดง ☒ กระ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแดง ☒ กระ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแดง ☒ กระ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแดง ☒ กระ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 175/65R14	/	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 175/65R14	/	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 175/65R14	/	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 175/65R14	/	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ส้วปิงแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องม้วนอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ผ้าครอบชุดล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
ผ้าครอบนားกระ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม็คคัสไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เบาะผ้ากำมะ	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	/	