

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota 700cc

สี 810

ทะเบียน 18ภ 7103

วันที่ 14 ธ.ค. 65

เลขไมล์ 74

เลขตัวถัง MR2B2AF3701

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	ผ้า	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเบรก	☒			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญญาณไฟ		☒			6. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒							
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒			
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒			
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒		1135
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☐	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันทัก	☒			
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช๊คอัพ	☒			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒			
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก	☒			
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒			
ระบบไฟภายในรถ					9. ยางหุ้มแหนบ	☒			
1. ไฟในถัง		☒							
2. ไฟหน้าบด		☒							
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี								

ชื่อผู้จอง 676



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	19	ขนาด.....	185/60/15	✓
	หน้า L	☐ ยางปี.....	19	ขนาด.....	185/60/15	✓
	หลัง R	☐ ยางปี.....	19	ขนาด.....	185/60/15	✓
	หลัง L	☐ ยางปี.....	19	ขนาด.....	185/60/15	✓
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☐ มี	☒ ไม่มี			1,300	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				✓
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☒ ไม่มี				✓
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				✓