

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA REVO ๓๓๓ ๓๓๓ สี ขาว ทะเบียน 3๗๗ 4430 กทม. วันที่ 23/2/67

เลขโมเดล 120565

แฉกเอกสาร ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 81๗๔67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟไฟทั้ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแดง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แฉก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง				10. ครีซ			
8. ไฟท้าย				11. บัมพ์			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสี่ยง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....


เช็ค 180



ด้านหน้า 1 กันชนเหล็ก (สี)




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี = 4300



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคัส	☐	แม็คคัส	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคัส	☐	แม็คคัส	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคัส	☐	แม็คคัส	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคัส	☐	แม็คคัส	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 205/70R15		☒	☒	
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด 99		☒	☒	
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด 225/75R14		☒	☒	ใช้ตามบรรทัด
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด 99		☒	☒	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☒	☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☒	☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☒	☒	