

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ..... CRV EL สี เทา ทะเบียน บม-8207 วันที่ 14/5/62

เลขไมล์..... 35,494 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☒ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหนา, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเป็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. ไรบอร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันกระบอก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำมันแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง ☒

2. ไฟหน้าปัด ☒

3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี

ชื่อผู้ตรวจ [Signature]

ชื่อผู้ส่งงาน

ระบบไฟภายนอก

1. ไฟหน้า

2. ไฟหรี่หน้า

3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี

4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี

5. ไฟเลี้ยวหน้า

6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี

7. ไฟสูง

8. ไฟท้าย

9. ไฟหรี่ท้าย

10. ไฟเบรก

11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี

12. ไฟเลี้ยวหลัง

13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง

1. น้ำมันเครื่อง

2. น้ำมันเบรก

3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)

4. น้ำมันเกียร์ (AT)

5. น้ำมันพวงมาลัย Power

6. น้ำมันพอก

7. น้ำมันกระบอก

8. น้ำมันแบตเตอรี่

9. แบตเตอรี่

10. สายพาน

11. สภาพเครื่องยนต์

ระบบช่วงล่าง

1. ลูกปืนล้อ

2. ลูกหมากคันชัก

3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ

4. รอยรั่วโช๊คอัพ

5. กระบอกพวงมาลัย/แดค

6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)


8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)

9. ยางหุ้มแบริด


10. เบรก

11. เช็คอ์พ

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

107-0000 3,800

* > กระจก LMC

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 1 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด 18		y m 316
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด 1		
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 1		
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 1		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี		