



ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ ซีพียู 2546 สี เทา ทะเบียน มท 6095 วันที่ 17/12/62
 เลขไมล์ 231033 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง TFR55HPYX-7128093 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง 4JB1-G34009 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 29 ธ.ค 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า		☒	<u>ดี</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)		☒	<u>ดี</u>	3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒	<u>2 ไฟตัด</u>
6. สัญญาณไฟ		☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง		☒	
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		8. ไฟท้าย		☒	<u>66 มท</u>
9. จิทย/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ไฟหรี่ท้าย		☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>ดี</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>ดี</u>	9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในเก๋ง		☒	<u>ดี</u>	4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		☒	<u>ดี</u>
ชื่อผู้ตรวจ <u>676</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางนูแนบ			
				10. เบรก			



ด้านหน้า กันชนหน้าสีเดียวกับ
เป็นแผง, กระจังหน้าสี
เทา ๗๐๑, หลังคาสีเทา

ข้างซ้าย สีตัวถังสีเงิน
ขอบประตูข้างสีเงิน
ด้าม L สีเทาเป็นแผง, กระจัง
ด้าน L สีเทาขอบเป็นแผง



ด้านหลัง ฝาปิดท้ายสีเทา
ขอบเป็นแผง, หลังคา
กระบะ R สีเทา

ข้างขวา สีตัวถังสีเงิน R สีเทา
เป็นแผง, ข้างด้าม R สีเงิน
กระบะ R สีเทาเป็นแผง

ยาว: ๕๐๐๐ กว้าง: ๑๙๐๐
สูง: ๑๐,๐๐๐ น้ำหนัก ๑,๕๐๐

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระดะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระดะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระดะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระดะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 10	ขนาด..... 205/70/15	✓		
	หน้า L	ยางปี 10	ขนาด..... 205/70/15	✓		
	หลัง R	ยางปี 11	ขนาด..... 205/70/15		✓	ล้อยางแตกกลาง
	หลัง L	ยางปี 11	ขนาด..... 205/70/15		✓	
ยางขอบกระดะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓	R กระจก
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				