

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ PATERO SPORT 2.4 GT

สี ขาว

ทะเบียน 6กฟ 7692 ททล.

วันที่ 4/9/68

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 15/12/68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท 1.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 84091

เลขเครื่อง.....

เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ขาด SD CARD (ตีเปลี่ยนขอ) + 5000	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. ที่ปิดน้ำฝน <u>ไม่หมดสภาพ</u>	☒	☐	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. แบตเตอรี่	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง	☐	☐		5. กระบุกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. ปัมป์	☒	☐	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. ปั่นนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไม่ติด	12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฟาท์ชาบบน (เดว) (สี)

2. กันชนหน้า (เดว) (สี)




ข้างขวา



ด้านหลัง

ราคา = 3000



ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/60R18	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 11	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 11	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หน้าซ้ายขาด	☒	
ริ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไดโนเวอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ซีคฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	