

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Xenia E สี ขาว ทะเบียน กร-๑๑๘๗ วันที่ ๒/๔/๖๓
 เลขไมล์ ๖๕,๘๐๙ ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ฤดูแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ฤดูแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเส้น ☐ ไม่ลงเส้น Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรรกัณ ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4W
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☐ ไม่ชาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหนา, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวซ้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟเลี้ยว ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวขวา			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเบรก ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระเป๋าไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
24. กระเป๋าหมอนข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระเป๋าพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบห้องโดยสารและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง				1. น้ำมันเครื่อง			
2. ไฟหน้าปิด				2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก			
				7. น้ำมันคกรวะจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. แบริด			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนัชนวม			


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์




front




side

ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง



back

ข้างขวา

3.8x10 5x10
11x22, 50

	สภาพ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	
	หน้า L	☐ มี	☐ ไม่มี	
	หลัง R	☐ มี	☐ ไม่มี	
	หลัง L	☐ มี	☐ ไม่มี	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 12	☐ ขนาด 15	
	หน้า L	☐ ยางปี	☐ ขนาด	
	หลัง R	☐ ยางปี	☐ ขนาด	
	หลัง L	☐ ยางปี	☐ ขนาด	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี		
แม่กสิไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี		
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		
โซลิดฟลาย	☐ มี	☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหน้า	☐ มี	☒ ไม่มี		