

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Suzuki Ertiga 1.5 GX สี ขาว ทะเบียน กท 2549 กส วันที่ 15/9/66

เลขไมล์ 133380

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ไม่เสีย

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☒ รีโมท.....⁴ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสวิตไธท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย <u>ขวาขาด</u>		☒		11. ชัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปิกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. สเก็ทหน้ารถ (<ช่อง>)(สี).

2. กันชนหน้า (สี).


3. ฝากระโปรง (สี).



ข้างขวา 4. แก้มขวา (เทา)(สี).

5. สเก็ทขวา (สี). 6. บันไดประตูขวา.


7. ประตูหลังขวา (เทา)(สี).



ด้านหลัง 8. กันชนหลัง (เทา)(สี).

9. สเก็ทหลัง (เทา)(สี).

สีรวมกัน = 15000
บาท / ลิ้น



ข้างซ้าย 10. ประตูหลังซ้าย (เทา)(สี).

11. บันไดประตูซ้าย (สี).

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด	185/65R16			
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด	9			น้ำมัน
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด	9			
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด	9			
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	สีรวมกัน (ลองซ่อม)				
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					