

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ VIGO DOUBLE CAB 2.5 PRERUN สี ดำ ทะเบียน 8กค 9606กม วันที่ 10/7/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ขนาด 10 ลิ. ๑.68
☐ ไม่กาง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลวไมล์ 293600.....เลวเครื่อง.....เลวคัชชี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบชั้นขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง <u>ตามถังไม่ติด</u>		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		4. น้ำมันพื้		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		5. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. สภาพเครื่องยนต์		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. แบริเตอร์รี		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สายพาน		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. อินเตอร์		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. เทอร์โบ		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ดีมาก</u>		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
18. กระจุข้างรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ <u>ดี</u>		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. โช้คอัพ		☒	
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				5. กระบุพวงมาลัย/แลค		☒	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
1. ไฟหน้า		☒		7. ครี		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		8. บั้มบั้น		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. เพลากลาง		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		10. ปีกนก		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		11. พวงมาลัย (สิ้น / หม่วง / เสีย)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
7. ไฟสูง		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
8. ไฟท้าย <u>ท้ายรถ ขวาลัด</u>		☒		14. ท้องว่างเครื่อง		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		15. ท้องว่างเกียร์		☒	
10. ไฟเบรก		☒		16. ฝาครอบเครื่อง		☒	
11. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		17. แผ่นกันความร้อน <u>มี</u>		☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟเบรกหน้าทำงาน, ไฟท้ายขวาไม่ติด.


๙ ๖๐๓๒๑๖๖



ด้านหน้า




ข้างขวา 1. คิวหลังเหล็ก (สี)



ด้านหลัง

ยาว 4 เมตร =



ข้างซ้าย

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	265/65R17	☒	☐	
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	ยางใหม่	☒	☐	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	9	☒	☐	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	9	☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ติด + ขัด.		☒	☐	
จั่วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	ทาสีใหม่		☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ซีคฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
สวาทาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	