

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ CR-V สี ดง ทะเบียน จธ 1455 วันที่ ๑๑ ธ.ค ๖๕
 เลขโมเดล 183291 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ☐ รถมอเตอร์ ☐ ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รถมอเตอร์..... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชำด..... ☒ ไม่ชำด 11 ม.ค ๖๖

ข้อมูลสภาพภายในรถ	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	1. ไฟหน้า	☒ 500
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี		2. ไฟหน้า	☒
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหนา, เสียง)	☒	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒
6. สัญญาณไฟ	☒	6. ไฟเบรก ☐ มี ☐ ไม่มี	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	7. ไฟสูง	☒
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี		8. ไฟท้าย	☒
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	9. ไฟท้าย	☒
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	10. ไฟเบรก	☒
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี			
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี			
ระบบไฟภายในรถ		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	
1. ไฟในถัง	☒	1. น้ำมันเครื่อง	☒ 800
2. ไฟหน้า	☒	2. น้ำมันเบรก	☒
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	
		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	
		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	
		6. น้ำมันหม้อพัก	☒
		7. น้ำฉีดกระจก	☒
		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒
		9. แบตเตอรี่	☒ 1800
		10. สายพาน	☒
		11. สภาพเครื่องยนต์	☒
ระบบไฟฟ้าภายในรถ		ระบบปรับอากาศ	
1. ลูกบิด	☒	1. ลูกบิด	☒
2. ลูกบิดคันชัก	☒	2. ลูกบิดคันชัก	☒
3. ยางกันแผ่นพลาสติก	☒	3. ยางกันแผ่นพลาสติก	☒
4. ไร้คัท	☒	4. ไร้คัท	☒
5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	☒	5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	☒
6. เบรก	☒	6. เบรก	☒
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	
9. ยางหุ้มแตร		9. ยางหุ้มแตร	

ชื่อผู้จอง.....

ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์



ข้างซ้าย 1/2 ของทางหน้า 1300

၂၀၇၈ ခုနှစ် ၁၂ လ ၁၀ ရက်

.....



ข้างขวา

๘ คำนวณน้ำหนัก ๒๗ 1300

11 กรกฎาคม 2562 หน้า 1700

						หมายเลข	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	/	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	/	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	/	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี ๒1	ขนาด.....			/	
	หน้า L	☒ ยางปี ๒1	ขนาด.....	๔55/65 R 17		/	
	หลัง R	☒ ยางปี ๒1	ขนาด.....			/	
	หลัง L	☒ ยางปี ๒1	ขนาด.....			/	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ตัวบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบคัมด้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
โซ้ดผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/		