

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ..... Perio ST 1.0055 สี..... สี ทะเบียน..... 2273 วันที่..... 5/5/68

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล..... 75973 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	<u>R</u>	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ปีกนก			
23. ขึ้นวางของในท้ายถัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
ระบบไฟภายนอก				4. ไซคอป			
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครีษ			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)			
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย			
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรองพื้น = 15,000

สี A สีน้ำเงิน =

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 2015 ขนาด 205/70/15			✓	
	หน้า L ยางปี 2015 ขนาด 205/70/15			✓	
	หลัง R ยางปี 2015 ขนาด 205/70/15			✓	
	หลัง L ยางปี 2015 ขนาด 205/70/15			✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓	
ตัวถังแตก	☐ มี ☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี				
เบ็กซีไดโนเวอร์	☐ มี ☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี				
ซีคไฟฟ้า	☐ มี ☐ ไม่มี				
สวากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี				