

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ Vios E สี ขาว ทะเบียน บฉฉ-5635 วันที่ 23/9/62
 เลขไมล์ 120,649 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี 19/1/62 ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 13/3/63 180000

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, คลื่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแกง				4. รอยร้าวใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

11 ก.ค. = 2,000 ก่อน 15 ก.ค.
= 4000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 15	ขนาด..... 15		☒		} 100% ใหม่
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....		☒		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....		☒		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					555700
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					