

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 13 สิงหาคม 2557 เลขทะเบียน 1๗ 2843 / จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. 3) ลักษณะ กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา)
 ยี่ห้อรถ NISSAN แบบ NV1.GRWYD40UHG---3 ในปี ค.ศ. 2013
 สี เทา เลขตัวรถ HNTNC6D40Z0808830 อยู่ที่ กลางขวา
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ NISSAN เลขเครื่องยนต์ YD25 502831T/
 อยู่ที่ ห้องเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส

จำนวน 4 สูบ 2400 ซีซี 144 แรงม้า 2 เฟลา 4 ล้อ ทาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1550 / กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา 1020 กก.
 น้ำหนักรวม 2570 กก. ที่นั่ง คน

7479450

7479450

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ลำดับที่ 5 เจ้าของรถ วันที่ครอบครองรถ 21 มกราคม 2555
 เลขที่บัตร ทรัพย์สิน โฉนดที่ดิน 25 พฤษภาค 2538 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 0105538063029

16

รายการเสียภาษี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1. 1๗ 2843
 3.

2.
 4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
113 ส.ค. 57	13 ส.ค. 58	A39308218/570043139	1,050.00		สขพ.5(บรรณาธิการ)	
13 ก.ค. 58	13 ส.ค. 59	F60333975/580082093	1,050.00		สข (เปลี่ยน)	
31 ส.ค. 59	13 ส.ค. 60	F72317815/590007572	1,050.00		สข (ชัยพัค)	
20 ก.ค. 60	13 ส.ค. 61	A65245624/600113737	1,050.00		สข (ชัยพัค)	
5 ส.ค. 61	13 ส.ค. 62	G23582693/610031028	1,050.00		สข (ศรีสุดา)	
6 ส.ค. 62	13 ส.ค. 63	G50298153/620049118	1,050.00		สข (กุลศรา)	
7 ส.ค. 63	13 ส.ค. 64	A87855781/630086170	1,050.00		สข (กุลศรา)	

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8 9 ส.ค. 64	13 ส.ค. 65	G93083585/640089510	1,050.00		สข (ปราณี)	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21 มี.ย. 61	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทนิลสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งใช้รถใน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	อ.ไฉน ธรรม เพ็ชร ทวีชัย เจ้าพนักงานส่งจำนำงาน	
2			
3			
2 ก.ค. 61	โอนกรรมสิทธิ์จาก นางสาวพันทอง นามเสาร์	ทพ.ระพี วัชรินทร์ (นางอุทัยธรรม เจ้าพนักงานส่งจำนำงาน)	
4			
5			
6			
28 ต.ค. 64	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจ้งใช้รถใน เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	(นางยุวดี ชูเกียรติ) เจ้าพนักงานส่งจำนำงาน	
8			
21 ม.ค. 65	โอนกรรมสิทธิ์จาก นางสาวพันทอง นามเสาร์	(นางยุวดี ชูเกียรติ) เจ้าพนักงานส่งจำนำงาน	
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

ยี่ห้อ NISSAN

สีเทา

เกียร์ M/T

เลขเครื่องยนต์ YD2550283TT

ปี 2013

ทะเบียน ไทยนย 2843 กรุงเทพมหานคร

เลขตัวถัง MNTNCGD40Z0608830

ใบประเมิน ประเมินสภาพรถยนต์

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

สภาพตัวถัง

รายละเอียด	หมายเหตุ				
	ติด	ไม่ติด	โอเวอร์	โอเวอร์	โอเวอร์
เครื่องยนต์					
แชสซี					
เลขเครื่อง					
สี					
เกียร์					
ช่วงล่าง					

ความหมายเกรด

A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม ไม่ปรองกอด ผ่ากระโปรงหน้า-หลัง

ประตูหน้า-หลัง เกือบ 20%

B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่ปรองกอด ผ่ากระโปรงหน้า-หลัง

ประตูหน้า-หลัง เกือบ 20% แต่ไม่เกิน 50%

C = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม แต่ปรองกอดบางส่วน เช่น ผ่ากระโปรงหน้า-หลัง

ประตูหน้า-หลัง เกือบ 50%

D = รถสภาพไม่ได โครงสร้างหลักเก่า เคยเกิดอุบัติเหตุ หรือทำสีออกภายในโครงสร้างหลัก

E = รถอุบัติเหตุหนัก เครื่องยนต์เสีย ชิ้นส่วนไม่ได้ รวจาก รดน้ำท่วม

รถไม่รับซื้อของกรมรถชนหนักเกิน 50%

เอกสารเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ

.....03/10/2022 เวลา 10:29....

เอกสารเลขตัวถัง



บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คานหน้า ล่าง
2. คานหน้า บน
3. ชันในบังโคลนหน้า ซ้าย
4. ชันในบังโคลนหน้า ขวา
5. โครงแขนบังโคลนหน้า ซ้าย
6. โครงแขนบังโคลนหน้า ขวา
7. เบ้าเหล็ก/ชันใน ซ้าย
8. เบ้าเหล็ก/ชันใน ขวา
9. เสาคาน ซ้าย
10. เสาคาน ขวา
11. แผงหลังเครื่อง
12. ซ้ายล่างประตู ซ้าย
13. ซ้ายล่างประตู ขวา
14. เสากลาง ซ้าย
15. เสากลาง ขวา
16. เสาลัง ซ้าย
17. เสาลัง ขวา
18. ชันในบังโคลนหลัง ซ้าย
19. ชันในบังโคลนหลัง ขวา
20. มุมหลังซ้าย
21. มุมหลังขวา
22. พื้นท้ายรถ / ที่เก็บยางอะไหล่
23. แผงท้ายหลัง
24. โครงหลังคา
25. แฮสซี / ตัวถัง

ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้
ปกติ	ไม่ได้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผ่ากระโปรงหลังเปลี่ยนมาใหม่, ผ่ากระโปรงหลังมีร่องรอยการซ่อมตะเข็บมาใหม่

คะแนนโครงสร้างหลัก

N = ปกติ

X = ไม่ได้

ผู้ตรวจ

.....03/10/2022 เวลา 10:29....

SIA/ใบประเมินประเมิณสภาพรถยนต์
ปรับปรุง 08/04/62