

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan Almera 1.2 VL XTN สี ฟ้า ทะเบียน 22กข 182 หนว วันที่ 13/8/65

เลขไมล์ 146467

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ยาก ☐ ไม่ยาก 4 เม.ย. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☒ รีโมท 1 ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี



ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	* 1. (180)
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☐	☒	สิ้น 5,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เกอร์โบ	☐	☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☒	ขาด 1,000
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☐	☒	เสีย 2,500
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระจุพวงมาลัย/แอล	☒	☐	ปัด 4
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☒	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☒	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมปีน	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปิกนุก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ลูกหมากนิคตล	☒	☐	แตก 200

* 1. รถเบรคไม่แข็ง พวงมาลัยแข็ง ท่อเสียงดัง (3,500)


180

หัก 180



ด้านหน้า 1. ส่วนประกอบ (สี).
2. พื้นผิวหน้า (สี).

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

สี 2 สี = 2,000 บาท / ยาง 2 เส้น 1,200x2

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 19 ขนาด 195/55R15		✓	
หน้า L ยางปี 19 ขนาด 195		✓	
หลัง R ยางปี 19 ขนาด 195	✓		
หลัง L ยางปี 19 ขนาด 195	✓		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	-	
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบมัลลิว ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	-	
แม็กซีไลเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	-	
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โซ่ผ้าท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	-	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี	✓	-	