

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ คิตซ์ซีแมค ปี 2013 สี ดำ ทะเบียน ยท 1035 วันที่ 25/๗/๖3

เลขไมล์ 145619

เลขตัวถัง MP1TFR86KEG00518

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.../...ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี 45 ☐ ไม่มี

3 ๖๓


15/8/2564

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอर्टไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญลัษณ์ไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง		☒		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย		☒		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒		
11. DVD	☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>900</u>	☒		<u>๗๕๐๐</u>
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			☒	
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			☒	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพล้าขับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้คอป				
1. ไฟในถัง		☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปัด		☒			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุหนาบ				


ชื่อผู้จอง ๖๐๙

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า รถซบชนหน้า
ปี ๒๕๖๓ ๒,๐๐๐



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา * ปี ๒๕๖๓ ๑,๙๐๐
รวม ๒,๙๐๐

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16..... นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16..... นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16..... นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16..... นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 19.....	ขนาด.....	245/70/16	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 19.....	ขนาด.....	245/70/16	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 19.....	ขนาด.....	245/70/16	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 19.....	ขนาด.....	245/70/16	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		