

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI ATTARGE สี เทา ทะเบียน ทก 2268 วันที่ 25/6/67

เลขโมล 74188

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 20 มิ.ย. 67

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก



☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปิกนิก	☒		
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม กระจกมองหลังสีรอยไหม้ (1,200-)



ด้านหน้า 1 กระจกหน้า (ซ้าย/ขวา) (สี) ข้างขวา

2 ฝากระโปรง (สี)



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

ยาว A 1.56 =

≈ 2,600

สภาพ	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	หมายเหตุ
สภาพตัวถัง	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
สี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
เครื่องยนต์	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
เกียร์	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
เบรก	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
พวงมาลัย	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
กระจกมองหลัง	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟหน้า	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟท้าย	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟเลี้ยว	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟฉุกเฉิน	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟเบรก	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟหมอก	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟตัดหมอก	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟส่องสว่าง	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟสัญญาณ	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟเตือน	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟเบรกมือ	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	
ไฟเบรกเท้า	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	☒ ดี	