

ใบตรวจสภาพ

รุ่น FORD RANGER CAB 2.2 XLT Hi-Rides สี ๒๓๓ ทะเบียน ๗๗ 7011 กาญจนบุรี วันที่ 4/9/68

แผ่นโพลี ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 29 ก.ย. 68
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขไมล์ 241704 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ คนขับ/พาลาด		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพวงมาลัย			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง			
23. เข็มนิรภัย (หน้า/หลัง)				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชิ้นวางของในท้ายถัง				4. โช้คอัพ			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีซ			
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บั้มบั้น			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปีกนก			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย				13. ท่อไอเสีย ☒ ดี			
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม หัวเกียร์แตก + บชเกียร์หลวม


+500




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ยาว 3 เส้น =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 265/60R18	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด ๓	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด ๓	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด ๓	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี มีแต่ประตู	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี ดุมแล้ว	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี แตก (เปลี่ยน)	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี หัก	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	