

ใบตรวจสภาพ

รุ่น FORTUNER 2.8V

สี ดำ

ทะเบียน ทท 7890 กรุงเทพมหานคร วันที่ 26/11/68

แผ่นโลหะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 9/9/69


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์.....เลขเครื่อง.....เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ คนนั่งขาด				1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				6. แบตเตอรี่			
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญญาณไฟ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง			
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชิ้นวางของในท้ายรถ				4. โช้คอัพ			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ			
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ปัมป์			
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปั่นนก			
6. ไฟดักไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / นน่ง / เสี่ยง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย รั้วจาก				13. ท่อไอเสีย			
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม กระจกหน้าต่าง




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ซ้าย) (สี)




ข้างขวา 2. กันชนขวา (สี)

3. กระจกหลังขวา (สี)



ด้านหลัง 4. กันชนหลัง (ลาย) (สี)



ข้างซ้าย 5. กระจกหลังซ้าย (สี)

6. ประตูหลังซ้าย (ลาย) (สี)

๙ = 9,000
๗๖๔13๖

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดำ ☐ แม็คแดง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คดำ ☐ แม็คแดง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คดำ ☐ แม็คแดง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คดำ ☐ แม็คแดง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/60R18	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 265/60R18	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 265/60R18	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 265/60R18	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี สีเหลือง	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	