

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 18 04 2565

ทะเบียน มย 1958 ชัยภูมิ ยี่ห้อ-รุ่น MAZDA BT-50PRO 2.2 Hi-ACAB (2018) ตั๋ว 77

เลขไมล์ 105,921 กม.
เลขตัวถัง MM8UBORD100833760
เลขเครื่อง P4AT2613443
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ไม่ ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด
Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....
☒ กุญแจรีโมท 1.....
☐ รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ


Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่เจ็บ
แดร ผ่าน ไม่ผ่าน.....
เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน.....
สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน โอ๊คกรอม
ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่มีไฟ ไส้หม้อ
แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ


☒ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Navi..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ ผ่าน ไม่ผ่าน.....
☐ ผ่าน ไม่ผ่าน.....



ด้านหน้า... มีลอสมุด กันชนหน้าซ้าย



ด้านหลัง



ด้านขวา



ด้านซ้าย

ล้อหน้า R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง	กระทะ
ยางปี 18	เบอร์ 265	/ 65	R 17
ล้อหน้า L	แม็คเดิม	แม็คแต่ง	กระทะ
ยางปี 18	เบอร์ 265	/ 65	R 17
ล้อหลัง R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง	กระทะ
ยางปี 18	เบอร์ 265	/ 65	R 17
ล้อหน้า R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง	กระทะ
ยางปี 18	เบอร์ 265	/ 65	R 17

ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน
ผ่าน	ไม่ผ่าน

ยางไม่ได้เลย โฉนดมาก
แตกเยอะมาก

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	มี	ไม่มี
คิ้วบังแดด	มี	ไม่มี
ยางอะไหล่	มี	ไม่มี
ชุดเครื่องมือ	มี	ไม่มี
แม่แรง	มี	ไม่มี
ฝาครอบดุมล้อ	มี	ไม่มี
ฝาครอบกระทะ	มี	ไม่มี
แม็กไลน์เนอร์	มี	ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

จัด ลอสมุด
ไม่มี มรดก
ไม่มี กันชนหลัง

ลงชื่อผู้ตรวจ... มอ ย.