



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX Spark 2.5 B4WD สี ขาว ทะเบียน 2022 8935 กทม วันที่ 20/2/66
 เลขโมล 85576
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 21 มี 67
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ ภูเขาโรโมท ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพวง	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่วซึม</u>		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สิ้น</u>		☒	3 ตัว 4,500
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เกอร์โบ	☒		
18. กระงะปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / <u>กลิ่น</u>)		☒	1,500 ลิตร
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถอยหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (<u>สิ้น</u> / หม่น / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						



หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตัวใหม่) (สี).

ข้างซ้าย 2. ประตูซ้าย (ใหม่) (สี).

3. หมวกกระบะท้ายรถ (ใหม่) (สี).



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (ใหม่) (สี).

ข้างขวา 6. หมวกกระบะ ขวา (ใหม่) (สี).

5. แผ่นจับปัดน้ำฝน (ใหม่) (สี).

7. ขอบประตูขวา (ใหม่) (สี).

฿ 212,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 245/70R16	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด ๗	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด ๗	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด ๗๗	☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี มีร่องลึกจาก	☒	
กระบอกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี ทัก	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		