

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX ตย.ตัว 2.5 4x4 B สี ขาว ทะเบียน 2 ฉฉฉ 8935 วันที่ 18 ก.พ. 66

เลขโมล 85576
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด 21/1/67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ใหม่</u>	☒	☐		1. ไฟเบรก	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☒ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>ใหม่</u>	☐	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำหมักพัก	☐	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. กัดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☐	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี <u>ไม่พบ</u>	☐	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☐	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โชคอัพ	☐	☐	
2. ไฟหรี่หน้า <u>ไม่พบ</u>	☐	☒	<u>ขาด</u>	5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☐	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแบริด	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป์	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดน้ำฝน	☐	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☐	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม - ยึด / สลักกับรถ




ด้านหน้า




ข้างซ้าย

4TK1ML8/51



ด้านหลัง



ข้างขวา

MP1TF586JFT000332

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว		
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว		
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....20 ขนาด.....245/70R16		
	หน้า L ยางปี.....20 ขนาด.....16		
	หลัง R ยางปี.....20 ขนาด.....16		
	หลัง L ยางปี.....20 ขนาด.....16		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซ์ไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		