

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI PAJERO SPORT สี ดก ทะเบียน 2กข 9144 ททณ. วันที่ 28/8/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 29 ก.ค. 68
☐ ไม่งด.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 147572 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			จอใหม่	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>เสียงดัง</u>	☒		เสียง
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีซ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. ปัมป์	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ขง A 1666

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คคติม	☒ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 265/60R18		/		
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 99		/		
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 19		/		
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 19		/		
ยางขอบกระจะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
จ๊วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/		