

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 4DR HI-X-SERIES สี ขาว ทะเบียน กข 9811 อ.บจ วันที่ 22/12/66

เลขไมล์ 140867
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 4 ก.ย. 66
☐ ไม่งด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท 2 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓		ทั้งหมด	1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. ใช้อัฟ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	✓		
3. ไฟสปอตรัดโลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ยางหุ้มหมอบ	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. บัมพ์	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาว 1.56

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว			/		
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว			/		
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว			/		
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว			/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 255/60R18			/	/	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99			/	/	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 99			/	/	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 99			/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			/		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	ชก		/	/	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	