

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ HONDA CIVIC 1.8 สี เทา ทะเบียน 185 6137 วันที่ 5/3/68


เลขใบสั่ง 142623
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 45,000.68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2 ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟใบเก้	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	เปลี่ยน 1,000
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่บิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบบเตอร์รี่	☐	☒	2,500
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุจางรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพิบวัตโนมิต ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคั่นชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โชคอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุอหนบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบ้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักน	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัน / หน่ง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม 5 มีแต่มีล้อบด




ด้านหน้า

1300 มม




ข้าง
ข้าง

1300 มม



ด้านหลัง



ข้าง
ข้าง

1300 มม

	ด้าน	ทุ	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/		
หน้า L ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 11 นิ้ว	/		
หลัง R ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 11 นิ้ว	/		
หลัง R ☒ เหนือคเดิม ☐ เหนือคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 11 นิ้ว	/		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 23 ขนาด 215/55/R16 DUNLOP	/		มีรอยขีด ขีดบนยาง
หน้า L ยางปี 11 ขนาด 11	/		5700
หลัง R ยางปี 11 ขนาด 11	/		สภาพใช้งานหนัก กลัดขัง
หลัง L ยางปี 11 ขนาด 11	/		ตีเปลี่ยน
ยางขอบกระຈກ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบบดล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฝาครอบกระຈກ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่โขโลนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/		
โซ่คฝาก้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	/		