

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ อิตาเลีย 1.9 ลิ้มเหล็กแดง สีเทา ทะเบียน จก 471 ในสี 4496 วันที่ 3/6/68

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	สีเข้มกับ 6L ตามตัว	33	บันไดเสริมข้าง	/	/	/	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		37	จุดแต้มสี	/	/	/	
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	/	/	/	สีชัดแตกต่างสีตัว
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	/	/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบต	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/	ฝั่ง L ชำรุด	7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำพักหมอน้ำ	/	/	/	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/	เลื่อน	9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/		10	ขยิด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	มีรอยกด
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	ดำ
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/	แตก L ขัดเงา L/R	1	เบาะหน้า	/	/	/	เบาะขยับขึ้นกด เบาะคนนั่งมีรอย
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือเค็บ	/	/	/	มีรอยกดรวม
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	/	/	/		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	365/60/13 ปี 2024 = 4 ล้อ	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	มีรอย	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคูลล์	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	เลื่อนรวมกัน
32	แม็กกลายเนอร์	/	/	/	มีรอยขีดข่วน	12	กล่องเก็บแว่น	/	/	/	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/		1	คัทชี+ແໜບ	/	/	/	
14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	ฝั่งคนขับแตก	2	ท่อไอเสีย	/	/	/	มีรื้อ
15	มมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/		3	ดุมล้อ	/	/	/	มีรื้อ
16	มมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/		4	น็อตล้อ	/	/	/	
17	แผงท้าย	-	-	-		5	ยางอะไหล่	/	/	/	
18	ยางวงกบ	/	/	/		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/	
19	ยางขอบประตู	/	/	/	ประตูหลังคนขับเริ่ม	7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	/	/	/	
20	ที่จุดบุหรี่	/	/	/			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์	/	/	/	
1	ไฟหน้า	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	เตา	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ *ซ่อมประตูที่นั่งคนขับ R หรือ *ซ่อมมาลัยหน้าแตก
*ซ่อมเบาะน้ำยาแอร์

ช่าง: ด้าน วัน/เดือน/ปี: _____
 ผู้ตรวจ/QC: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ฝ่ายขาย: _____ วัน/เดือน/ปี: _____