

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ สปีดดีเซล ปี 2005 สีเทา ทะเบียน มธ 2023 วันที่ 31/7/6

เลขไมล์ 229714 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MP1FR86H55A4925 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 4TK1DE9455 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 13 ก.ย 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☐	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	<u>R ไม่ติด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐	<u>บ๊วย ไม่ติด</u>	7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	<u>หลอด L</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	<u>R ไม่ติด</u>
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>สี 62 สีเขียว</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>960 ไม่ติด</u>	6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	<u>ท่อน้ำฉีด</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	<u>L 870</u>	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	<u>ขวดน้ำดื่ม</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>น้ำดื่ม</u>
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	<u>วิ่งดี</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>น้ำมันเครื่อง</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแชน	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เช็คอัพ	☐	☐	


ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า




ข้างซ้าย สีพอง L สีพอง

รถเก๋ง 2000 ซีซี ปี 66 66 66

กระบะ L สีพอง 66 ซีซี 66 66 66



ด้านหลัง ย้ายสีพอง
และ สดุดนท้าย



ข้างขวา ย้าย R สีพอง

* รถเก๋ง 2000 ซีซี ปี 66 66 66

1100 = 10000 ~~10000~~ 10000
รถเก๋ง = 20000 10000
1100 = 30000 10000
สี = 10000 10000
20000 = 10000 10000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 11 ขนาด	245/70/16		☒	
	หน้า L	ยางปี 11 ขนาด	245/70/16		☒	66 66 66
	หลัง R	ยางปี 11 ขนาด	245/70/16		☒	
	หลัง L	ยางปี 11 ขนาด	245/70/16		☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				☒	11 66 66
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					