

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ โตโยต้า วิโก้ ปี 2014

สี ฟ้า

ทะเบียน 30ด 3384

วันที่ 12/06/66

เลขไมล์ 90450 km

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 30 ก.ย 66

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี			สภาพดี	1. ไฟหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟสปรอตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒ มี ☐ ไม่มี				6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☐ ไม่มี				7. ไฟสูง	☒ มี ☐ ไม่มี			
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			66ดก L+R
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒ มี ☐ ไม่มี			
11. DVD	☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒ มี ☐ ไม่มี			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒ มี ☐ ไม่มี			66ดก 900
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒ มี ☐ ไม่มี			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒ มี ☐ ไม่มี			
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒ มี ☐ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒ มี ☐ ไม่มี			
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒ มี ☐ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒ มี ☐ ไม่มี			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒ มี ☐ ไม่มี			2200
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒ มี ☐ ไม่มี			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒ มี ☐ ไม่มี			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒ มี ☐ ไม่มี			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ระบบไฟภายในรถ					4. ไซค์อ็อป	☒ มี ☐ ไม่มี			
1. ไฟในถัง	☒ มี ☐ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒ มี ☐ ไม่มี			
2. ไฟหน้าปิด	☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก	☒ มี ☐ ไม่มี			
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒ มี ☐ ไม่มี			
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒ มี ☐ ไม่มี			
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหนึ่หนึ่	☒ มี ☐ ไม่มี			
สมโภชน์						☒ มี ☐ ไม่มี			




ด้านหน้า




ข้างซ้าย ทำตัวถังขึ้น 15,000

มีรถยกขึ้นรถบรรทุก + 6.7 = ทำตัว



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>1.0</u> นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>1.0</u> นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว	☒		
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี <u>22</u> ขนาด	☒		
	หน้า L ☐ ยางปี <u>22</u> ขนาด	☒		
	หลัง R ☐ ยางปี <u>22</u> ขนาด	☒		
	หลัง L ☐ ยางปี <u>22</u> ขนาด	☒		
ยางขอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี ☒ ไม่มี	☒		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			

6.7 6.2 5.2 3,500