

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น SUZUKI Ciaz 1.2 GL M/T สี น้ำเงิน ทะเบียน จก 40 ไร่ วันที่ 23/2/66



เลขไมล์ 72285
 แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 8 ก.พ. 66
☐ ไม่หมด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. ที่บิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบบเตอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สีฟ้า</u>	☐	☒	<u>ข้อบกพร่อง 4,500</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมัน เกียร์ (AT) <u>(MT) เกียร์หกลูก</u>	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดงไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแบริด	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ <u>6 ปี</u>	☐	☒	<u>ข้อบกพร่อง 6,000</u>
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมเปอร์	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☒	กระทะ / ขนาด...15...นิ้ว
	หน้า L	☐	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☒	กระทะ / ขนาด...15...นิ้ว
	หลัง R	☐	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☒	กระทะ / ขนาด...15...นิ้ว
	หลัง L	☐	ไม่มีคด	☐	ไม่มีคด	☒	กระทะ / ขนาด...15...นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี...19...	ขนาด.....		185/65R15	☒	
	หน้า L	ยางปี...19...	ขนาด.....		99	☒	
	หลัง R	ยางปี...19...	ขนาด.....		99	☒	
	หลัง L	ยางปี...19...	ขนาด.....		99	☒	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			