

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ..... MITSU PADERO สี..... ทะเบียน..... 7๔๒3 ไมล์..... 69,646 วันที่..... 15/๐๕/๖7

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	ไม่ไ้เห็น	32	บันไดเสริมข้าง	/	/	/	
2	พลาสติกคลุมล้อ	-	-	-		33	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	44	/	44		34	โลโก้	/	/	/	
4	กระจกหน้า	/	/	/	สีของรถลอกเล็กน้อย	35	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/		36	จุดเติมสี	/	/	/	ไม่เล็กน้อย ความผิดปกติ
6	ขอบโคมไฟหน้า	/	/	/			ห้องเครื่อง				
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/		2	ส่นิมฐานเบต	/	/	/	
9	ไฟทบ้ทิมกันชนหน้า	-	-	-		3	ส่นิมขาเบต	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	-		4	ขั้วเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/	มองสติก	5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	ทอติดน้อย
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/	สีของน้มน้ำเล็กน้อย	7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
14	แผงจ้งหรีด	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	ถังเก็บน้ำ
15	ปลายแผงจ้งหรีด	/	/	/		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	/	/	/	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		10	ขาขีด+น็อตขีดฝากระโปรง	/	/	/	ใช้คัทแต่ง
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	สีหม้น้อย
18	ยางรัดน้มนอก	/	/	/			ภายใน				
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
20	กระจกประตู	/	/	/		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	/	/	/		4	เพดาน	/	/	/	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	/	/	/		5	ส่นิมน็อตเบาะ	/	/	/	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	/	/	/		6	ช่องแอร์	/	/	/	
25	กระจกหลัง	/	/	/		7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
26	ไฟทบ้ทิมกันชนหลัง	/	/	/		8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	มี 22	9	คอนโซนหน้า	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	11.60	10	คอนโซนกลาง	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	มานานน่าลอก
30	ฝาปิดคุมล้อ	/	/	/	มี 220 น้มน้ำ	12	กล่องเก็บแว่น	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	หม้น้อย

