



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พอร์เช่ 2018 สี ขาว ทะเบียน มคอ 7641 วันที่ 23.1.64
 เลขไมล์ 48173 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา 1 ดอก
 เลขตัวถัง MHYGDN71T0042028 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ ภาษี 1 ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ภาษี 1 ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 19.1.2564



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันพัด	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช๊คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางนูหนบ	☒		

ชื่อผู้จอง 6๓๔
 ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า ฝากระโปรงหน้า ขม + ข้างซ้าย กระชากอัตราน้ำ 1500
 กระจกหน้ารถ 1500
 + กระจกหน้า = 3500



ด้านหลัง กระจกด้านหลัง ขม +
 1500, กระจกหน้าต่างข้าง
 500

ข้างขวา กระจกประตูด้านขวา ขม +
 1000 + กระจกหน้าต่างข้าง
 2000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ/ขนาด..... 14 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ/ขนาด..... 14 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ/ขนาด..... 14 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ/ขนาด..... 14 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20 ขนาด..... 195/14		✓		
	หน้า L	☐ ยางปี 20 ขนาด..... 195/14		✓		
	หลัง R	☐ ยางปี 18 ขนาด..... 195/14		✓		
	หลัง L	☐ ยางปี 18 ขนาด..... 195/14		✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☒ ไม่มี			✓		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ใช้ผ้าทำยา	☐ มี ☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี					

10000
 800
 รวม 10800