

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Vios Toyota

สี เทา

ทะเบียน 1กน 8054

วันที่ 9/09/66

เลขโมล 167,576

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา

☒ กุญแจรีโมท

☐ รีโมท

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	เปลี่ยน 500
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	เปลี่ยน 1,500
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	เปลี่ยน 2,000
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	น้ำมัน 500
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	เปลี่ยน 2,000
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	เปลี่ยน 1,500, 2,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เกอร์โร	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	เปลี่ยน 400
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลัคนไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐	ตัดไฟหน้าคู่ 600	4. ไซค์อ๊อฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสวิตเตอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมพ์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒	☐	ตัดคู่หน้า 400
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม 1. กระจกมองข้างใบขวา < R > 400


2. ไม่มีการเคลือบ

3. เปลี่ยนยางฟ้าตอนหน้า 1,500


→ ยางมาจากห้องแม่




ด้านหน้า ติดตัวคนขับ 12,000



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว		<u>62/5/14 66 มม 4 ตัว</u> <u>พวงมาลัย 15,000</u>
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด <u>1.5</u> นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>14</u> ขนาด <u>195/55 R15</u>		
	หน้า L ยางปี <u>13</u> ขนาด <u>195/80 R15</u>		
	หลัง R ยางปี <u>14</u> ขนาด <u>195/50 R15</u>		
	หลัง L ยางปี <u>14</u> ขนาด <u>195/55 R15</u>		
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		<u>62/5/14 3,000 B</u>
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		