

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ ฮิลล์ 2006 สีเทา ทะเบียน ภจ 6826 วันที่ 21/9/62

เลขไมล์ 14888.5 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวณแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRHGD868067003407 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญวณแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง L15A16P09960 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 2พ.ค.61 ☒ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		<u>L7 ไม่ติด</u>
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>*ติดกล่อง</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ราคา</u>	10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			
				10. เบรก			
				11. เซ็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ
 ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนหน้า
ล้อขับเคลื่อนหน้า 466 มล
(พร้อมสี)



ข้างซ้าย กลีฟเพล มล กันชนหลัง
ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อ 466 มล



ด้านหลัง
(เบาะสีโพลีฟีนีลสีเทา)



ข้างขวา สีารองรถมรกับตัวรถ R
สี 666 มล

สี 6,000 - 102 = 300
เบาะ: 2,000

* งามตามสภาพ.

* เก็บรถจาก 6 มล 5.55 1

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 16	ขนาด.....	185/60/15	✓		
	หน้า L	ยางปี..... 16	ขนาด.....	185/60/15	✓		
	หลัง R	ยางปี..... 16	ขนาด.....	185/60/15	✓		
	หลัง L	ยางปี..... 16	ขนาด.....	185/60/15	✓		
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					