


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พริคเก็ต 212017 สี ขาว ทะเบียน ฉฉ 1969 วันที่ 22/กย/64
 เลขไมล์ 122656 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง TH16DN71T0042834 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สออก(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 9.๓.๑ 64


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunton ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์ <u>ไม่พบค่าผิดปกติ</u>	☒		<u>เครื่องยนต์เริ่มไม่</u>
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☒		

ชื่อผู้จอง..... 6๓๑
 ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนเหล็กท้าย
สีเงิน 1500



ข้างซ้าย สีเงิน 1500



ด้านหลัง สีเงินท้ายสีเงิน
1500



ข้างขวา กันชนเหล็กท้ายสีเงิน 1500
กระป๋องด้านขวาสีเงิน 1500
รวม 3000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	✓		กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		✓	215/65/15
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		✓	215/65/15
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		✓	215/65/15
หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		✓	215/65/15
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลน์เนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระทะหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
โช๊คไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		

สี - 6000
สี - 6000
รวมค่าซ่อม 13,500