

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พริคเกอรี่ 2017 สี ขาว ทะเบียน ฉฉ 1969 วันที่ 22/กย/64

เลขไมล์ 1122656

เลขตัวถัง TH16DN71T00420384

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 9.๓.๑ 64

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ				6. ไฟเบรก	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระดาษไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระดาษมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระดาษพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>8๐๐</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์ <u>ไม่พบค่าผิดปกติ</u>	☒		
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมอกคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริน	☒		


ชื่อผู้จอง 6๓๖

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนชนท้าย
สปีดเบรก 1500



ข้างซ้าย สปีดเบรก 1500



ด้านหลัง ฝาปิดท้ายสปีดเบรก
สปีดเบรก 1500



ข้างขวา ฝาปิดท้ายสปีดเบรก
1500 กระบะข้างด้านขวาสปีดเบรก
3000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		☒	215/65/15
	หน้า L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		☒	215/65/15
	หลัง R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด.....		☒	215/65/15
	หลัง L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด.....		☒	215/65/15
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คว้งบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กชิลเลอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				

สปีดเบรก 7500

สปีดเบรก 6,800

รวมค่าซ่อม 13,500

ซ่อม 1,000

66 ตราสี 6 ตราสี