

ใบตรวจสภาพรถ

* ๒๓๒

รุ่นรถ Vigo 1.8 สี เทา ทะเบียน วท-1803 วันที่ 9/11/62

เลขไมล์ 83,996 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☒ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 88/11/62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☐	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☐	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☐	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	๓๐
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
1. ไฟในแก๊ง	☒	☐		4. รอยร้าวใช้คอป	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง	☐	☐	
ชื่อผู้ตรวจ <u>สมโภชน์</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เชื้อคอป	☐	☐	


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาว = 1000 ซม.

แคบ = 250 ซม.

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	16 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	16		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	16		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	16		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	16		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				