

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ นิสสัน นิสสัน 1.8 สี เทา ทะเบียน มท 208 วันที่ 21/5/62
 เลขไมล์ 106557 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
 เลขตัวถัง MN1NCGD4020608581 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท.....1.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด.....7.กพ.62. ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒		<u>ไม่เย็น</u>	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย		☒	<u>บดก L-R</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ไม่ดับ</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันกระบอก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำมันแบตเตอรี่	☒	☒	
23. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒	☒	
24. กระบอกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระบอกพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			


ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแกง	☒		<u>ไม่ติด 1ดวง</u>
2. ไฟหน้าตัด	☒		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		

3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลด			
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแบริด			
10. เบรก			
11. โช๊คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ บ.ด.ร.

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า




ข้างซ้าย มีรอยขีดข่วนที่แผ่นพลาสติก
แก้มคนขับ L มีรอยขีดข่วนตัว
ตัวรถ ด้าน L

ปี 10000 + 1000
1105 5000 ตัว : 2000
1107 = 2,500 บาท : 10,000



ด้านหลัง ฝาท้าย มีรอยขีด
ข่วนที่ตัวรถ, แก้มคนขับ
ไม่พบการสึกหรองเขียน
ฝาท้าย มาลงตัวเล็ก



ข้างขวา มีรอยขีดข่วนที่แผ่นพลาสติก
คนขับด้านขวา, มีรอยขีดข่วน
ตัวรถ ด้าน R, มีรอยขีดข่วน
6 แฉก ที่แก้ม R, และล้อเบ็ด R

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....1.6.....	ขนาด.....245/70/16			☒	{ 6 แฉก คลายวง }
	หน้า L	ยางปี.....1.6.....	ขนาด.....245/70/16			☒	
	หลัง R	ยางปี.....1.6.....	ขนาด.....245/70/16			☒	
	หลัง L	ยางปี.....1.6.....	ขนาด.....245/70/16			☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		