

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota Yaris 2017 สี 6600 ทะเบียน กว 7496 วันที่ 11 ก.พ. 65

เลขไมล์ 69247

เลขตัวถัง MR2K39F370155220

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 17 ก.ค. 2565

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ☐ ดอก

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 600	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			


ชื่อผู้จอง 696

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกหน้าใสชัด
รถใหม่ 66000 1500



ข้างซ้าย กระจกหน้าใสชัด
สีใหม่ 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา กระจกหน้าใสชัด
66000 + กระจกหน้าใสชัด
2500

สภาพล้อ	หน้า R	มี	ไม่มี	หน้า L	มี	ไม่มี	หลัง R	มี	ไม่มี	หน้า R	มี	ไม่มี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	☒			☒			☒			☒			✓		
	☒			☒			☒			☒			✓		
	☒			☒			☒			☒			✓		
	☒			☒			☒			☒			✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐		หน้า L	☐		หลัง R	☐		หน้า R	☐			✓	
	ยางปี 17			ยางปี 17			ยางปี 17			ยางปี 17				✓	4600
	ขนาด 185/60/15			ขนาด 185/60/15			ขนาด 185/60/15			ขนาด 185/60/15				✓	
	ยางปี 17			ยางปี 17			ยางปี 17			ยางปี 17				✓	
	ขนาด 185/60/15			ขนาด 185/60/15			ขนาด 185/60/15			ขนาด 185/60/15				✓	
ยางขอบกระຈก	☒			☒			☒			☒			✓		
ฟิล์ม	☒			☒			☒			☒			✓		
คิ้วบังแดด	☒			☒			☒			☒			✓		
ยางอะไหล่	☒			☒			☒			☒			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒			☒			☒			☒			✓		
แม่แรง	☒			☒			☒			☒			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☒			☒			☒			☒					
ฝาครอบกระโหะ	☒			☒			☒			☒					
แม่กซ์ไลน์อร์	☒			☒			☒			☒					
กระຈกหน้า	☒			☒			☒			☒			✓		
ใช้คฝาท้าย	☒			☒			☒			☒			✓		
เสาอากาศ	☒			☒			☒			☒			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒			☒			☒			☒			✓		

ทั้ง 5300
ทั้ง 5200
รวม 10500