

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ พอลิโบลูว์ ปี 2004 สี ม-ฟ้า ทะเบียน นบ 7444 วันที่ 24/8/62



เลขไมล์ 287866 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญวญ ☒ ธรรมดา... ดอก
 เลขตัวถัง MNBB5QD304WALA434 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญวญรีโมท... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 24 ธ.ค 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ฟ้า</u>		☒	<u>8150</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		<u>ไม่มี</u>
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กะโหลกไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	<u>ไม่เย็น</u>	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒	<u>น้ำมันรั่วซึม</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			4. รอยจั่วใช้คัพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนาหนบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า ถัดจากหน้าซ้าย
เป็น 66000 ด้าน L

ข้างซ้าย ถัดจากด้านซ้ายเป็น 66000
แล้วไปด้านหน้าซ้าย, ถัดจากด้าน
ซ้ายไป 66000 L แล้วเป็น 66000,
แล้วถัดจากด้านซ้ายไป 66000 L



ด้านหลัง ถัดจากด้านหลังซ้าย
เป็น 66000, ถัดจากด้าน

ข้างขวา ถัดจากด้านหน้าด้านขวาเป็น 66000
ด้าน R, ถัดจากด้านหน้าด้านขวาเป็น 66000 แล้ว
ถัดจากด้านหน้าด้านขวาเป็น 66000 ด้าน R
ถัดจากด้านหน้าด้านขวาเป็น 66000

1000 = 1,000, 1100 = 4,000
2 = 10,000 0-1000: 1,000
1000 = 1,500 0-1000 = 2,000 (หรือ 1,000)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด... 1A นิ้ว	☒	{ ฝาครอบใบพัด ดาบ
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด... 1A นิ้ว	☒	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด... 1A นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด... 1A นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 16 ขนาด... 195/14	☒	
	หน้า L ยางปี... 16 ขนาด... 195/14	☒	
	หลัง R ยางปี... 17 ขนาด... 195/14	☒	
	หลัง L ยางปี... 17 ขนาด... 195/14	☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	รูโรด L, R
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ตัวบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		