

ใบตรวจสุขภาพ

ร.ร.๑๐๖๓๕๕ ๒๒ ๒๐๑๒ ส. ๕๕๖ ทะเบียน ๗/๖ ๖๕๔ วันที่ ๒ พ.ย ๖๔

เลขไมล์ 224548

เลขตัวถัง: MRHGE8856C P2

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 19 ก.ค 65

กัญญาแจ ☒ อรรพมา.....ดอภ

☒ กฎจราจรไหมท.....ดอก

☐ รีมोट.....ดอก

Bookservice ☐ မှ ☒ မှ

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี

16/08/22


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		✓		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี			
3. พวงมาลัย (ความดัน , ความหน่วง , เสียง)		✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญลักระบบไฟ		✓		
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)		✓		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี			
9. วิทียู/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี			
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี			
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
19. โรบาร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
21. Sunroof	☐ มี ☐ ไม่มี			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
23. กระจุกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
24. กระจุกลมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี			
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี			
27. กระจุกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี			
28. แตร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
ระบบไฟภายในรถ				
1. ไฟในแก่ง		✓		
2. ไฟหน้าปิด		✓		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ชื่อผู้จอง	๒๓			
ชื่อผู้ชาย				
สภกษณ				

ระบบไฟภายนอกจรด		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟหน้า		✓		
2. ไฟหรี่หน้า		✓		
3. ไฟสปอ์รต์ไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓		
6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. ไฟสูง		✓		
8. ไฟท้าย		✓		
9. ไฟหรี่ท้าย		✓		
10. ไฟเบรก		✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓		
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. น้ำมันเครื่อง	๖๐๐		✓	
2. น้ำมันเบรก		✓		
3. น้ำมันเฟืองท่าย (AT)				
4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
5. น้ำมันพวงมลาย Power				
6. น้ำหม้อพัก		✓		
7. นา้ฉีดกระจก		✓		
8. น้ากลั่นแบตเตอรี			✓	
9. แบตเตอรี่			✓	
10. สายพาน		✓		
11. สภาพเครื่องยนต์		✓		
ระบบช่วงล่าง				
1. ลูกป็นล้อ		✓		
2. ลูกหมากคันชัก		✓		
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ		✓		
4. โช๊คอัพ		✓		
5. กระบุกพวงมลาย/แลค		✓		
6. เบรก				
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
8. น้ำมันเฟืองท่าย (AT) (MT)				
9. ยางนูแนนบ				


1135




ด้านหน้า สะเก็ดหน้า
รถอเนกประสงค์ 1300



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....20	ขนาด.....	195/55/15	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....20	ขนาด.....	195/55/15	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....	195/55/15	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....	195/55/15	✓		
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		

1300
พิกัด 1735
รวม 3035