

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX HI 1.9 CAB

สี ขาว ทะเบียน ขง 5892 ขม

วันที่ 01/07/67

เลขไมล์ 52294

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 30 มิ.ย. 67

☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบใบขาด</u>		☒		1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>คือหิ้งไม่ออก</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เข็มกลัดล็อค ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เกอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. สัตว์ลักษณะไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โชคอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. ช็มป็น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

กล่องจอดอยู่
ไม่ติด


180

708


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนขวา (สี).



ข้างซ้าย 2. ประตูซ้าย (สี).



ด้านหลัง 3. ข้างท้าย (สี).



ข้างขวา 4. ข้างขวา (สี).

สี = 5200

๗๗4362

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	/		
สภาพยาง				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 255/65R17		/		
หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 99		/		
หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 99		/		
หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 99		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี		/		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		/		