

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 03 09 2564

ทะเบียน เลข 4918 00 .		ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu D-max		หมายเหตุ จมรถ 31/8/64	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☒ ระยะดูแล ☐ ชำระเอง				ไมล์รวม 52365	
				ไมล์ที่ซ่อม 53525	
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ALC ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ติดตัวหัวไฟ ABS 700 4 8 2 ติดตัวหัวไฟ 52365 5 9 3 6 10 ตรวจแล้ว					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6 ตรวจแล้ว					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

อรรถพร งาม

ผู้อนุมัติ