

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI CARRY สี ขาว ทะเบียน กข 5099 พท วันที่ 22/8/65


เลขโมล 42029
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แกลส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพริก		☒	ขาด
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 1 ค้าง (ส.)

สีเงิน = 4,000 =

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 185 R14		✓		
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99		✓		
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99		✓		
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 91		✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		✓		
แม็คชิลเลอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		✓		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		✓		